

نام	خطا شماره یک = ERR01	حفاظت از واحد اینورتر
کد	NO.1=ERR01	
علت	1. اتصال کوتاه مدار خروجی اینورتر	
	2. کابل کشی طولانی بین هوتور و اینورتر	
	3. اضافه دمای مازول	
	4. شل بودن سیم کشی داخلی اینورتر	
	5. اشکال برد کنترل اصلی	
	6. اشکال برد درایو	
	7. اشکال مازول اینورتر	
رفع خطأ	1. خطأ ها و اشکالات خارجي را رفع كييد.	خطا ها و اشکالات خارجی را رفع کييد.
	2. فیلتر راکتور در خروجی اینورتر اضافه کييد.	
	3. کنترل مجرای هوا، فن و از بین بردن مشکلات موجود	
	4. همه سیم های اتصال را کنترل کييد.	
	5. با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیريد.	

نام	اصafe کردن جریان شتاب مثبت ACC
کد	NO.2=ERR02
علت	1. زمان شتاب خیلی کوتاه است. 2. افزایش مقدار گشتاور یا منحنی F/V نا مناسب است.
	3. ولتاژ بایین
	4. هدار خروجی اینورتر اتصال زمین یا اتصال کوتاه
	5. مد کنترل برداری بدون شناسایی پارامتر های موتور
	6. راه اندازی موتور در حال چرخش
	7. افزایش ناگهانی بار در فرایند شتاب افزایش داده
	8. انتخاب توان اینورتر بایین تر از موتور
رفع خطا	1. زمان شتاب را افزایش دهید. 2. افزایش گشتاور دستی یا منحنی F/V را تنظیم کنید. 3. ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید. 4. از بین بردن خطاهای خارجی اینورتر 5. شناسایی پارامتر های موتور 6. انتخاب مد ریابی سرعت موتور یا راه اندازی مجدد پس از توقف کامل موتور 7. لغو افزایش ناگهانی بار هنگام شتاب گرفتن موتور 8. انتخاب اینورتر با توان مناسب با موتور

نام	اضافه جریان هنگام شتاب کاهنده DEC
کد	NO.3=ERR03
حلت	1. مدار خروجی اینورتر اتصال زمین یا اتصال کوتاه
	2. حالت کنترل برداری بدون شناسایی پارامتر های موتور
	3. زمان کاهش سرعت خیلی کوتاه است.
	4. ولتاژ بایین
	5. افزایش ناگهانی بار در فرایند توقف موتور
رفع خطأ	6. عدم استفاده از مقاومت ترمز یا واحد ترمز
	1. خطأ های خارجی را از بین ببرید
	2. شناسایی پارامتر های موتور
	3. زمان کاهش سرعت را افزایش دهید
	4. ولتاژ بایین
	5. لغو افزایش ناگهانی بار هنگام توقف موتور
	6. نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز

خطا شماره چهار = ERR04

نام	اضافه جریان در سرعت ثابت
کد	NO.4=ERR04
علت	1. مدار خروجی اینورتر اتصال زمین یا اتصال کوتاه 2. مد کنترل برداری بدون شناسایی پارامتر های موتور
	3. ولتاژ پایین
	4. افزایش ناگهانی بار
	5. انتخاب توان اینورتر پایین تر از موتور
رفع خطا	1. خطای خارجی را از بین ببرید 2. شناسایی پارامتر های موتور
	3. ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید
	4. لغو افزایش ناگهانی بار
	5. انتخاب اینورتر با توان بالاتر مناسب با موتور

خطا شماره پنج = ERR05

نام	اضافه ولتاژ در شتاب افزاینده ACC
کد	NO.5=ERR05
علت	1. واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب نشده است 2. ولتاژ ورودی بالا
	3. اعمال نیروی خارجی به موتور در طول فرایند شتاب
	4. زمان شتاب خیلی کوتاه است
رفع خطا	1. نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز 2. ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.
	3. نیروی خارجی را قطع کرده و مقاومت ترمز را تنظیم کنید.
	4. زمان شتاب را افزایش دهید.

خطا شماره شش = ERR06

نام	اضافه ولتاژ هنگام شتاب کاهنده DEC
کد	NO.6=ERR06
علت	1. ولتاژ بالا
	2. اعمال نیروی خارجی به موتور در طول فرایند شتاب
	3. زمان شتاب کاهنده خیلی کوتاه است.
	4. واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب نشده است.
رفع خطا	1. ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید. 2. نیروی خارجی را قطع کرده یا مقاومت ترمز را تنظیم کنید. 3. زمان کاهش سرعت را افزایش دهید. 4. واحد ترمز و مقاومت ترمز را نصب کنید.

خطا شماره هفت = ERR07

نام	اضافه ولتاژ در سرعت ثابت
کد	NO.7=ERR07
علت	1. اعمال نیروی خارجی به موتور
	2. ولتاژ ورودی بالا
رفع خطا	1. نیروی خارجی را قطع کرده یا مقاومت ترمز را تنظیم کنید. 2. ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.

خطا شماره هشت = ERR08

نام	خطای منبع تغذیه کنترل
کد	NO.8=ERR08
علت	ولتاژ ورودی در محدوده مشخص شده نیست.
رفع خطا	ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.

خطا شماره نه = ERR09

نام	خطای ولتاژ کم
کد	NO.9=ERR09
علت	1. قطع برق لحظه ای
	2. ولتاژ ورودی در محدوده مشخص شده نیست.
	3. اشکال در ولتاژ باس DC
	4. اشکال در یکسوساز
	5. اشکال در برد درایور
	6. اشکال در برد کنترل
رفع خطا	1. ریست خطا
	2. ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید
	3. با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید

خطا شماره ۱۰ = ERR10

نام	اضافه بار اینورتر
کد	NO.10=ERR10
علت	1. انتخاب اینورتر با قدرت کم
	2. بار بیش از حد روی موتور یا مشکل مکانیکی موتور
رفع خطا	1. انتخاب اینورتر با سطح قدرت بیشتر
	2. بار را کاهش دهید و شرایط موتور و مکانیک را بررسی کنید

خطا شماره ۱۱ = ERR11

نام	اصافه بار موتور
کد	NO.11=ERR11
علت	۱. انتخاب اینورتر با قدرت کم ۲. تنظیم نادرست پارامتر P9.01
رفع خطا	۳. بار بیش از حد یا مشکل مکانیکی موتور ۱. انتخاب اینورتر با سطح قدرت بیشتر ۲. تنظیم P9.01 به درستی
	۳. بار را کاهش دهید و شرایط موتور و مکانیک را بررسی کنید

خطا شماره ۱۲ = ERR12

نام	قطعی فاز ورودی
کد	NO.12=ERR12
علت	۱. اشکال برد در اینور ۲. اشکال در حفاظت از رعد و برق BESP
رفع خطا	۳. اشکال در برد کنترل ۴. اشکال در منبع تغذیه ورودی ۲ فاز ۱. جایگزین برد در اینور، برد کنترل یا کنتاکتور ۲. با واحد پشتیبانی فنی تعامل بگیرید ۳. خطاهای خارجه را از بین ببرید

خطا شماره ۱۳ = ERR13

نام	قطعی خروجی فاز
کد	NO.13=ERR13
علت	۱. اشکال در کابل کشم بین موتور و اینورتر
	۲. خروجی سه فاز نامتعادل اینورتر
	۳. اشکال در برد کنترل یا برد درایور
رفع خطا	۴. اشکال در مازول قدرت
	۱. رفع خطا های خارجی
	۲. خروجی ۳ فاز را بررسی کنید و اشکالات را رفع کنید.
	۳. با واحد پشتیبانی فنی تهاس بگیرید.

خطا شماره ۱۴ = ERR14

نام	اضافه بار موتور
کد	NO.14=ERR14
علت	۱. اشکال در کانال هوا
	۲. اشکال در فن
	۳. دمای محیط بالا
	۴. اشکال در ترمیستور مازول
رفع خطا	۵. اشکال در مازول اینورتر
	۱. تمیز کردن گرد و غبار کانال هوا
	۲. تعویض فن
	۳. کاهش دمای محیط
	۴. تعویض ترمیستور
	۵. تعویض مازول اینورتر

خطا شماره ۱۵ = ERR15

نام	
کد	NO.15=ERR15
علت	1. ورودی سیگنال خطای خارجی از طریق DI 2. ورودی سیگنال خطای خارجی از طریق IO
رفع خطا	ریست عملیات

خطا شماره ۱۶ = ERR16

نام	خطای ارتباط سریال
کد	NO.16=ERR16
علت	1. اشکال در کابل ارتباطی 2. تنظیم اشتباه کارت توسعه ارتباطی 3. تنظیم اشتباه پارامتر های ارتباطی گروه 4. اشکال در موقعیت دستگاه
رفع خطا	1. کابل ارتباطی را بررسی کنید. 2. پارامتر های کارت ارتباطی را به درستی تنظیم کنید. 3. پارامتر های ارتباط سریال را به درستی تنظیم کنید. 4. موقعیت دستگاه را بررسی کنید.

خطا شماره ۱۷ = ERR17

نام	خطای کنتاکتور
کد	NO.17=ERR17
علت	1. قطع فاز ورودی 2. اشکال در برد درایور و کنتاکتور
رفع خطا	1. اشکالات خارجی را برطرف کنید. 2. برد درایور، برد تعذیه یا کنتاکتور را جایگزین کنید.

خطا شماره ۱۸ = ERR18

خطای بازرسی جریان	نام
NO.18=ERR18	کد
1. اشکال برد درایور	علت
2. اشکال ترانس های هال افکت	
1. تعویض برد درایور	رفع خطا
2. تعویض ترانس های هال افکت	

خطا شماره ۱۹ = ERR19

خطای تیونینگ موتور	نام
NO.19=ERR19	کد
1. زمان طولانی در فرآیند شناسایی پارامتر موتور	علت
2. تنظیم اشتباہ پارامتر های موتور	
1. کابل بین اینورتر و موتور بررسی کنید	رفع خطا
2. تنظیم پارامتر های موتور به درستی با توجه به پلاک موتور	

خطا شماره ۲۰ = ERR20

خطای کارت انکودر	نام
NO.20=ERR20	کد
1. اشکال انکودر	علت
2. اشکال کارت انکودر	
3. عدم سازگاری نوع انکودر	
4. خطای اتصالات انکودر	
1. انکودر را جایگزین کنید	رفع خطا
2. کارت انکودر را جایگزین کنید	
3. تنظیم نوع انکودر موتور به درستی	
4. اشکالات مداری را برطرف کنید	

خطا شماره ۲۱ = ERR21

خطای خواندن و نوشتن در حافظه EEPROM	نام
NO.21=ERR21	کد
حافظه آسیب دیده	علت
تعویض برد کنترل اصلی	رفع خطا

خطا شماره ۲۲ = ERR22

خطای سخت افزاری اینورتر	نام
NO.22=ERR22	کد
1. وجود اضافه ولتاژ	علت
2. وجود اضافه جریان	
1. با توجه به خطای اضافه ولتاژ رفتار کنید.	رفع خطا
2. با توجه به خطای اضافه جریان رفتار کنید.	

خطا شماره ۲۳ = ERR23

خطای اتصال کوتاه زمین	نام
NO.23=ERR23	کد
اتصال کوتاه موتور به زمین	علت
کابل یا موتور را جایگزین کنید.	رفع خطا

خطا شماره ۲۶ = ERR26

خطای رسیدن به زمان کل در حال کار	نام
NO.26=ERR26	کد
رسیدن به زمان حال کار تنظیم شده	علت
پاک کردن اطلاعات ثبت شده با استفاده از مقداردهد پارامتر	رفع خطا

خطا شماره ۲۷ = ERR27

خطای ۱ تعریف شده توسط کاربر	نام
NO.27=ERR27	کد
1.ورودی سیگنال خطای ۱ تعریف شده کاربر توسط ترمینال چند منظوره DI	علت
2.ورودی سیگنال خطای ۱ تعریف شده توسط کاربر از طریق ترمینال مجازی IO	
ریست عملیات	رفع خطا

خطا شماره ۲۸ = ERR28

خطای ۲ تعریف شده توسط کاربر	نام
NO.28=ERR28	کد
1.ورودی سیگنال خطای ۲ تعریف شده کاربر توسط ترمینال چند منظوره DI	علت
2.ورودی سیگنال خطای ۲ تعریف شده کاربر توسط ترمینال چند منظوره DI	
ریست عملیات	رفع خطا

خطا شماره ۲۹ = ERR29

خطای رسیدن به زمان کل روشن بودن	نام
NO.29=ERR29	کد
رسیدن به زمان کل روشن بودن تنظیم شده	علت
پاک کردن اطلاعات ثبت شده با استفاده از مقداردهد پارامتر	رفع خطا

خطا شماره ۳۰ = ERR30

خطای قطع بار موتور	نام
NO.30=ERR30	کد
مقدار جریان خروجی اینورتر کمتر از P9.64	علت
تایید اینکه آیا بار قطع شده یا تنظیمات پارامتر های P9.65,P9.64	رفع خطا

خطا شماره ۴۱ = ERR31

خطای افت فیدبک PID در طی عملیات	نام
NO.31=ERR31	کد
فیدبک کمتر PID از مقدار تعیین شده PA.26	علت
سیگنال فیدبک PID را بررسی کنید یا PA.26 را به مقدار مناسب تنظیم کنید.	رفع خطا

خطا شماره ۴۰ = ERR40

خطای محدودیت جریان هر موج	نام
NO.40=ERR40	کد
1. بارگذاری بیش از حد موتور یا قفل موتور	علت
2. انتخاب اینورتر با قدرت کمتر	
1. بار را کاهش دهید و شرایط موتور و مکانیک را بررسی کنید	رفع خطا
2. اینورتر با قدرت بیشتر انتخاب کنید	

خطا شماره ۴۱ = ERR41

خطای سوئیچ موتور	نام
NO.41=ERR41	کد
تغییر موتور در حین کار اینورتر	علت

خطا شماره ۴۲ = ERR42

خطای محدودیت جریان هر موج	نام
NO.42=ERR42	کد
1. تنظیم نامناسب پارامتر بازرسی P9.60,P9.69	علت
2. پارامتر های انکودر اشتباہ تنظیم شده است.	
3. عدم شناسایی پارامتر	
1. تنظیم پارامتر های بازرسی به درستی با توجه به وضعیت واقعی	رفع خطا
2. تنظیم پارامتر های انکودر موتور به درستی	
3. شناسایی پارامتر های موتور	

خطا شماره ۴۳ = ERR43

نام	خطای اضافه سرعت موتور
کد	NO.43=ERR43
علت	1. بدون شناسایی پارامتر های موتور 2. پارامتر های انکودر اشتباه تنظیم شده است.
	3. تنظیم اشتباه پارامتر بازرسی P9.60,P9.69
رفع خطا	1. تنظیم اشتباه پارامتر بازرسی P9.60,P9.69 2. تنظیم پارامتر های انکودر موتور به درستی 3. تنظیم پارامتر های بازرسی به درستی با توجه به شرایط واقعی

خطا شماره ۴۵ = ERR45

نام	خطای اضافه دمای موتور
کد	NO.45=ERR45
علت	1. اشکال در سیم کشی سنسور دما 2. درجه حرارت بیش از حد موتور
رفع خطا	1. بررسی سیم کشی سنسور دما و رفع اشکال 2. کاهش فرکانس سوئیچینگ یا سایر اقدامات خنک کننده برای موتور

خطا شماره ۵۱ = ERR51

نام	خطای موقعیت اولیه
کد	NO.51=ERR51
علت	انحراف بیش از حد بین پارامتر های موتور و مقادیر واقعی
رفع خطا	بررسی دوباره تنظیمات پارامتر موتور ، توجه به جریان نامی موتور